

CLERMONT-FERRAND, LE JEUDI 8 JANVIER 2026

ÉBOULEMENT DU SENTIER DES MULETIERS

Le Conseil départemental rouvre le sentier des Muletiers (puy de Dôme) après un chantier mené avec réactivité et professionnalisme suite à l'éboulement du 27 décembre dernier.

Plan stratégique
départemental
Horizon 2030

AXE 4
FIER D'ÊTRE
PUYDÔMOIS

En raison de chutes de blocs rocheux intervenues le 27 décembre 2025 depuis les parois qui bordent le chemin des Muletiers, la commune d'Orcines avait pris un arrêté municipal instaurant la fermeture stricte et immédiate du chemin jusqu'à nouvel ordre pour garantir la sécurité des usagers et à permettre la mise en œuvre des travaux nécessaires à la sécurisation du site par le Conseil départemental du Puy-de-Dôme, gestionnaire du site. Les travaux ont été réalisés avec professionnalisme et réactivité malgré les contraintes climatiques hivernales et le contexte de fêtes de fin d'année et Lionel Chauvin, Président du Conseil départemental du Puy-de-Dôme, a procédé, ce jeudi 8 janvier, en présence des maires des communes de Ceysnat et Orcines, du groupement GEOLITHE/CREXECO et des entreprises AC2M et LYAUDET, à la réouverture du sentier des Muletiers.

Un éboulement de près de 32m3 nécessitant une fermeture d'urgence et un chantier de sécurisation et de réaménagement

Pour rappel, le 27 décembre 2025 au matin un éboulement est survenu au niveau du virage 13 jusqu'au virage 9 du sentier des Muletiers. Immédiatement, la commune d'Orcines avait pris un arrêté municipal instaurant la fermeture stricte du chemin jusqu'à nouvel ordre. Les services du Conseil départemental, gestionnaire du site, se sont mobilisés pour engager les travaux nécessaires à la sécurisation et au réaménagement du sentier. Les équipes se sont rendues sur place avec le groupement GEOLITHE/CREXECO afin de procéder aux constations et aux expertises préalables à l'intervention d'entreprises spécialisées dans le déblaiement en milieu périlleux. L'éboulement a en effet charrié notamment un bloc d'une tonne et d'autres roches de 20 à 50 cm³ restés en instabilité dans les fortes pentes entre les virages 13 et 9 du sentier des Muletiers.

Un chantier mené avec réactivité et professionnalisme

Malgré les contraintes climatiques hivernales au sommet du puy de Dôme et dans le contexte des fêtes de fin d'année, les services du Conseil départemental et les entreprises AC2M et LYAUDET ont ensuite mené le chantier de sécurisation et de réaménagement, consistant d'abord à la purge de l'éboulement et des parois rocheuses fragilisées, grâce à des équipes de cordistes spécialisées, puis à la

récupération, au concassage et au déblaiement des roches en contrebas. Cet important travail a été effectué dans le cadre de mesures de gestion permettant d'assurer la stabilité des blocs pour la sécurité des personnes et des infrastructures tout en garantissant la réduction des impacts environnementaux.

En rouvrant le sentier des Muletiers, Lionel Chauvin a déclaré : « Je remercie les entreprises et les services du Département qui ont réussi à tout coordonner avec professionnalisme et réactivité pour rouvrir si rapidement ce chemin menant à un site naturel exceptionnel qui fait la fierté du département. »